


Э/Щ.РЧ-0,4кВ-0353-0303 ГЧ

Вид сзади РЧ-0,4кВ




Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № подл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Э/Щ.РЧ-0,4кВ-0353-0303 ГЧ	Лист
					Копировал	Формат А4х3

ЭЛЦ.РЧ-0,4кВ-0353-0303 ГЧ

Вид сверху РЧ-0,4кВ




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЭЛЦ.РЧ-0,4кВ-0353-0303 ГЧ	Лист
					Копировал	Формат А4х3


Э/МЛ.Р4-07кБ-0353-0303 Р4

Вид спереди (Ошиновка)



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № эф.оп.	Подп. и дата


					Э/Щ.РЧ-0,4кВ-0353-0303 ГЧ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Копировал					Формат	А4х3




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № экзп.	Подп. и дата

					Э/Ц.РЧ-0,4кВ-0353-0303 ГЧ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		


Вид спереди
ШБ-1



Вид сзади
ШБ-1



Вид спереди (без дверей)
ШБ-1




Перечень надписей	
№	Обозначение
1	РУ-0,4кВ (ТП-33)
2	Ввод-1 от Т1
3	ШБ-1
4	Отсек диспетчеризации и управления
5	QFB1 Ввод-1 In=4000A
6	Отсек трансформаторов тока
7	Включен автоматический режим управления АВР
8	Включен ручной режим управления АВР
9	Ввод-1 (QFB1) Авария
10	Ввод-1 напряжение в норме
11	Ввод-1 (QFB1) Включен
12	Включить Ввод-1 (QFB1)
13	Ввод-1 КЗ на землю
14	Отключить Ввод-1 (QFB1)
15	Ввод-1 (QFB1) Отключен
16	Многофункциональный измерительный прибор ЩМК-120С (Ввод-1)
17	Отсек 1-СЩ.


Изм. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дурл.
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------


Вид спереди
ЩБ-2



Вид сзади
ЩБ-2




Вид спереди (без дверей)
ЩБ-2




Перечень надписей	
№	Обозначение
1	РУ-0,4кВ (ТП-33)
2	Ввод-2 от Т2
3	ЩБ-2
4	Отсек диспетчеризации и управления
5	QFB2 Ввод-2 In=4000А
6	Отсек трансформаторов тока
7	Включен автоматический режим управления АВР
8	Включен ручной режим управления АВР
9	Ввод-2 (QFB2) Авария
10	Ввод-2 напряжение в норме
11	Ввод-2 (QFB2) Включен
12	Включить Ввод-2 (QFB2)
13	Ввод-2 КЗ на землю
14	Отключить Ввод-2 (QFB2)
15	Ввод-2 (QFB2) Отключен
16	Многофункциональный измерительный прибор ЩМК-120С (Ввод-2)
17	Отсек 2-С.Щ.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дурл.	Подп. и дата


Вид спереди
ЩС-1



Вид сзади
ЩС-1



Вид спереди (без дверей)
ЩС-1




Перечень надписей	
№	Обозначение
1	1 СШ
2	ЩС-1
3	2 СШ
4	Отсек диспетчеризации и управления
5	QF СВ In=3200A
6	QS CP In=3150A
7	Ввод-1 напряжение в норме
8	Ввод-2 напряжение в норме
9	Ввод-1 (QFB1) Отключен
10	Ввод-1 (QFB1) Включен
11	Ввод-2 (QFB2) Отключен
12	Ввод-2 (QFB2) Включен
13	СВ (QF) Авария
14	СВ (QF) Включен
15	Включить СВ (QF)
16	СВ (QF) Отключен
17	Отключить СВ (QF)
18	Мультиметр
19	Режим управления РЧ/АВТ


Изм. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Изм. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------


Вид спереди
ШОЛ-1 ШО



Вид сзади
ШО ШОЛ-1




Вид спереди (без дверей)
ШОЛ-1 ШО




Перечень надписей	
№	Обозначение
1	1 С.Ш.
2	ШОЛ-1
3	Отсек диспетчеризации и управления
4	Шинный отсек
5	QF1 3Щ33, секция 1 In=1600A
6	QF2 Резерв In=3200A
7	Включить
8	Мультиметр
9	Отключить
10	Включен
11	Авария
12	Отключен

Отсек выключателя QF1




Отсек выключателя QF2




Изм. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дурл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------


Вид спереди
ШОЛ-2 ШО



Вид сзади
ШО ШОЛ-2




Вид спереди (без дверей)
ШОЛ-2 ШО




Перечень надписей	
№	Обозначение
1	1 С.Ш.
2	ШОЛ-2
3	Отсек диспетчеризации и управления
4	Шинный отсек
5	QF3 ШУН, 1ЩЗЗ, секция 1 In=3200A
6	QF4 3АТХ11, панель 1 In=1600A
7	Включить
8	Мультиметр
9	Отключить
10	Включен
11	Авария
12	Отключен

Отсек выключателя QF3.




Отсек выключателя QF4.




Изм. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дурл.
Подп. и дата	Подп. и дата


Вид спереди



Вид сзади




Вид спереди (без дверей)




Перечень надписей	
№	Обозначение
1	1 С.Ш.
2	ШОЛ-3
3	Отсек диспетчеризации и управления
4	Шинный отсек
5	QF5 Резерв In=630A
6	QF6 Резерв In=1600A
7	Включить
8	Мультиметр
9	Отключить
10	Включен
11	Авария
12	Отключен

Отсек выключателя QF5.



Отсек выключателя QF6.




Изм. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Вид спереди

ШОЛ-4


ШО



Вид сзади

ШО


ШОЛ-4



Вид спереди (без дверей)


ШОЛ-4

ШО




Перечень надписей	
№	Обозначение
1	2 СШ
2	ШОЛ-4
3	Отсек диспетчеризации и управления
4	Шинный отсек
5	QF7 3АТХ11 (ШРЧ 3), панель 2 In=1600A
6	QF8 3ЩЗ3, секция 2 In=1600A
7	Включить
8	Мультиметр
9	Отключить
10	Включен
11	Авария
12	Отключен

Отсек выключателя QF7.



Отсек выключателя QF8.



Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. № Инв. № дурл. Подп. и дата.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------


ЭЛЩ.РЧ-0,4кВ-0353-0303 ГЧ

Копировал


Формат А3

Лист


Вид спереди
ШО/Л-5 ШО



Вид сзади
ШО ШО/Л-5




Вид спереди (без дверей)
ШО/Л-5 ШО




Перечень надписей	
№	Обозначение
1	2 СШ.
2	ШО/Л-5
3	Отсек диспетчеризации и управления
4	Шинный отсек
5	QF9 ШУН, 1Ц33, секция 2 In=3200A
6	QF10 ВМГ 5000 In=630A
7	Включить
8	Мультиметр
9	Отключить
10	Включен
11	Авария
12	Отключен

Отсек выключателя QF9.




Отсек выключателя QF10.




Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дурл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Вид спереди
ШОЛ-6 ШО



Вид сзади
ШО ШОЛ-6




Вид спереди (без дверей)
ШОЛ-6 ШО



Перечень надписей	
№	Обозначение
1	2 СШ
2	ШОЛ-6
3	Отсек диспетчеризации и управления
4	Шинный отсек
5	QF11 Резерв In=1600A
6	QF12 Резерв In=3200A
7	Включить
8	Мультиметр
9	Отключить
10	Включен
11	Авария
12	Отключен

Отсек выключателя QF11



Отсек выключателя QF12

